



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

стр. 1/2

ОЧИСТИТЕЛЬ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

ТИП	Аэрозольное средство для быстрого и эффективного удаления монтажной пены и клея с различных поверхностей. Является смесью растворителей. Не содержит прекурсоров.
УДЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ, г/см³	0,8 ±0,05
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	-20°C-+30°C
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	<ul style="list-style-type: none">- промывка пистолета после использования монтажной пены;- очистка клапанов, баллонов, адаптеров, поверхностей от остатков не затвердевшей пены;- обезжиривание поверхностей перед применением клея, пены и пр.
ОСОБЕННОСТИ	<ul style="list-style-type: none">- баллон снабжен насадкой-распылителем, что позволяет его универсальное использование;- безвреден для озонового слоя;- не содержит прекурсоров.
ПРИМЕНЕНИЕ	
Очистка пистолета	Снять с пистолета баллон с монтажной пеной. Нажать на курок монтажного пистолета и выпустить остатки пены. Надеть насадку распылитель на клапан баллона с очистителем. Нанести средство на носик пистолета, посадочное место и клапан баллона с пеной. Снять насадку-распылитель и накрутить пистолет на баллон с очистителем. Нажать несколько раз на курок монтажного пистолета, пока из носика пистолета не начнет вытекать чистая, прозрачная жидкость. Оставить средство внутри пистолета на 2-3 минуты. Еще раз нажать на курок пистолета, чтобы промыть от остатков растворенной пены. Для наилучшей очистки операцию повторить.
Очистка от пятен	Взболтать баллон с очистителем. Надеть насадку-распылитель. Нанести средство путем распыления на свежие пятна от полиуретановой пены, клея или очищаемую металлическую поверхность. Обработанные места протереть сухой хлопчатобумажной тканью.



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

стр. 2/2

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	-20°C-+30°C
СРОК ХРАНЕНИЯ	18 месяцев от даты производства в заводской закрытой упаковке.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Беречь от детей. Хранить в вертикальном положении. Огнеопасно. Баллон под давлением. Не допускается хранение при температуре свыше +40°C, под прямыми солнечными лучами, вблизи открытых источников огня. Работать в защитных очках и перчатках. При попадании в глаза незамедлительно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Обеспечить хорошую вентиляцию в процессе работы. При недостаточной вентиляции применять средства защиты дыхания. Работать вдали от источников открытого огня и электрооборудования под напряжением. При работе не курить. Использованную упаковку не вскрывать и не поджигать.
УПАКОВКА ТАРА	Аэрозольный баллон 500 мл. 20 штук в ящике.

